



Nilfisk

Prodej a servis strojů

tel.: 607 880 111

e-mail: wap.pistorius@zdkh.cz

Wap



Zvednutí hladiny novomlýnských nádrží o 35 centimetrů by umožnilo v kritických obdobích nadlepení průtoků pod nádrží v řece Dyji a v dalších vodních tocích, které jsou závislé na přítoku z nádrže. Pozitivní vliv by se projevil na kvalitě a čistotě vody, stabilizaci podzemních zdrojů v regionu i zajištění dostatku vody například pro závlahy.

Na Dyji u jezu v Bulharech včera uhynuly ryby kvůli masivnímu výskytu sinic, extrémně teplému počasí, nízkému průtoku v řece a následnému prudkému poklesu obsahu kyslíku ve vodě. Na základě předpovědi počasí už minulý týden Povodí Moravy preventivně odstavilo malou vodní elektrárnu na vodním díle Nové Mlýny a veškerý odtok z nádrže převádí přímo do vodního toku, aby se více provzdušnil. Současně posílilo sledování kvality vody, koncentrace kyslíku, rozvoje sinic a dalších parametrů. V lokalitě byly před letošní sezónou instalovány nové přístroje na měření kyslíku ve vodě, zintenzivněn laboratorní monitoring a situaci také každý den sledují drony.

Díky těmto preventivním opatřením uhynula podle odhadů přibližně jedna tuna ryb, tedy výrazně méně než při obdobných událostech v minulých letech. Preventivní opatření a sledování lokality stále pokračují.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ