



Zahradní 1531, 583 01 Chotěboř
tel.: +420 777 190 221

Výroba silážních pěchů.



- ☐ V provedení 13, 11 a 9 kol.
Po dohodě i jiný počet kol.
- ☐ Masivní rám s tříbodovým
závěsem kat. 3 a 4.
- ☐ Schválené pro provoz
po komunikacích.



WWW.AGROMAL.CZ

Havarijní situace na Dyji: řešíme následky namísto příčin

14. 7. 2026

Tisková zpráva — Letošní úhyny ryb v Dyji znovu ukázaly, že operativní opatření a posílený monitoring mohou zmírnit dopady havarijních stavů, ne však odstranit jejich příčinu. Dlouhodobým řešením je snížení znečištění už u zdroje: důslednější čištění komunálních odpadních vod, účinnější odstraňování fosforu a přísnější požadavky na vypouštěné znečištění v citlivých povodích.

Eutrofizace je dnes celosvětově jedním z nejakutnějších problémů kvality vodních ekosystémů. Klíčovým prvkem je fosfor a zejména jeho biologicky dostupná frakce, tedy ta z odtoku z komunálních čistíren odpadních vod. Míra znečištění povrchových vod v povodí Moravy je zřejmá z monitoringu Povodí Moravy, který sleduje kvalitu povrchových vod ve více než 400 profilech a ve více než 30 nádržích. Fosfor je jednoznačně dlouhodobě nejproblematictější ukazatelem.



*„Dílků operativní opatření mohou v omezené míře zmírnit některé dopady, avšak dlouhodobý efekt závisí především na kvalitě čištění odpadních vod a omezení vstupu fosforu u zdroje. Pokud se nezlepší zachycování fosforu na čistírnách odpadních vod a nepřijmou se účinnější požadavky na vypouštěné znečištění, budou správci toků i na-
dále nuceni řešit zejména násled-
ky, nikoli příčinu problému. Naše*

možnosti jsou navíc při takto extrémních stavech velmi omezené,“ říká
generální ředitel Povodí Moravy David Fína.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ